Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor životního prostředí a památkové péče
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem
Datová schránka: 5adasau

Spis. zn.: MULNL-ŽP/63136/2026/Kin
Č. j.: MULNL-ŽP/68925/2026/Kin

V Rokycanech dne 2. září 2026

ODVOLÁNÍ

proti rozhodnutí Městského úřadu Lysá nad Labem, Odboru životního prostředí a památkové péče ze dne 20. 8. 2026, č. j. MULNL-ŽP/68925/2026/Kin

Účastník řízení – odvolatel:
[redacted]
Datum narození: [redacted]
Adresa trvalého pobytu: [redacted]
Datová schránka: [redacted]

Jakožto účastník řízení (vlastník pozemku p. č. [redacted] a nemovitosti Jiřice [redacted] ve smyslu správního řádu podávám tímto v zákonné lhůtě odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí, kterým byl schválen Kanalizační řád obce Jiřice.

I. Rozsah odvolání

Napadám shora uvedené rozhodnutí v plném rozsahu, tedy jak ve výroku I. ohledně schválení kanalizačního řádu, tak ve výroku II. ohledně stanovených podmínek.

II. Důvody odvolání a nesprávnost rozhodnutí

Rozhodnutí považuji za nezákonné a věcně nesprávné z následujících důvodů:

1. Zmatečnost podkladů a nezohlednění skutečného technického stavu sítě (vliv vadné výstavby)
Vodoprávní úřad schválil kanalizační řád pro novou tlakovou kanalizaci, aniž by řádně ověřil její skutečný technický stav a provozní bezpečnost. V průběhu výstavby docházelo k opakovaným haváriím (např. ve dnech 24. až 26. června 2026 k únikům tlakové vody – viz přiložená fotodokumentace, k propadům terénu dne 26. července – viz fotodokumentace, k deformacím gravitační zdi a netěsnostem), které nebyly v rámci kontrolních dnů řádně řešeny ani sanovány.

Skutečnost, že během stavby nebyl řádně veden stavební deník, znemožňuje zpětně ověřit, zda byly dodrženy technologické postupy a zda je síť vůbec schopna bezpečného provozu podle schváleného řádu. Kromě uvedeného byly v rámci výstavby provedeny realizační změny, které

nejsou v kanalizačním řádu reflektovány. Hrozí tak bezprostřední riziko dalších havárií, které schválený kanalizační řád nijak neřeší a přenáší odpovědnost na budoucí uživatele.

2. Rozpor s reálným stavem sítě a podjatost podkladů
Schválený kanalizační řád vychází z předpokladu bezvadného fungování tlakové kanalizace. Vzhledem k výše uvedeným neodstraněným haváriím a absenci průkazné stavební dokumentace (stavebního deníku) jsou však tabulky hydrotechnických výpočtů a provozní parametry uvedené v řádu pouze teoretické a neodpovídají realitě. Schválením takto rizikového řádu dochází k přímému ohrožení majetku občanů obce Jiřice.

3. Riziko kontaminace podzemních vod
Správní orgán se v řízení dostatečně nevypořádal s riziky spojenými s nedbale realizovanou výstavbou tlakové kanalizace (nedodržení minimální odstupové vzdálenosti mezi vodovodním potrubím a kanalizací viz přiložené foto) chybějícími záznamy o jednotlivých haváriích v průběhu výstavby. Z tohoto důvodu existuje značné riziko netěsnosti tlakové kanalizace, která by v případě úniku splašků vážně ohrozila nezávadnost podzemních vod. Z tohoto důvodu by měla před schválením řádu proběhnout kompletní opakovaná a nezávislá kontrola těsnosti tlakového systému kanalizace a revize skutečně provedených prací ve vazbě na dodržení ČSN.

4. Nepřiměřená lhůta pro revizi
Lhůta pro celkovou revizi kanalizačního řádu stanovená na 5 let je vzhledem k plánované intenzivní výstavbě v obci Jiřice a výše uvedeným nedostatkům z období výstavby kanalizace nepřiměřeně dlouhá. Aktualizace řádu by měla probíhat v podstatně kratších intervalech, aby reflektovala dynamický rozvoj obce a skutečné provozní zatížení.

III. Návrh odvolatele

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji, aby Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha), jako nadřízený správní orgán napadené rozhodnutí podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu **zrušil a věc vrátil** Městskému úřadu Lysá nad Labem k novému projednání.

..[redacted].....
Podpis odvolatele

Přílohy:

- Fotodokumentace úniků tlakové vody ze dnů 24.–26. 6. 2026
- Fotodokumentace souběhu tlakové kanalizace a vzdálené vodovodní přípojky ze dne 24.6.2026
- Fotodokumentace propadů terénu ze dne 26. 7. 2026


INTERNAL

Příloha:

Fotodokumentace úniků tlakové vody ze dnů 24.–26. 6. 2026



Fotodokumentace souběhu tlakové kanalizace a vzdálené vodovodní přípojky ze dne 24.6.2026



INTERNAL

Fotodokumentace propadů terénu ze dne 26. 7. 2026



INTERNAL